### 公用美用干风

⑩ 日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

#### 平1-152099 公開実用新案公報 (U)

⑤公開 平成1年(1989)10月19日 庁内整理番号 識別記号 ⑤Int. Cl. <sup>4</sup> B-7532-3H M-7532-3H G-7532-3H審査請求 29/62 F 04 D 未請求 請求項の数 1 頁) (全 29/58 29/66

圧縮装置 ❷考案の名称

> 昭63-49342 ②実 顖

昭63(1988) 4月14日 @出

長崎県長崎市飽の浦町1番1号 三菱重工業株式会社長崎 昌 曲 友 往 案 者 73考

造船所内

長崎県長崎市飽の浦町1番1号 三菱重工業株式会社長崎 昭 憲 森 者 局 条 (72)考

造船所内

東京都千代田区丸の内2丁目5番1号 三菱重工業株式会社 M 人 创出

暁 外2名 介理士 坂 間 人 理 個代

1. 考案の名称

圧縮装置

2. 実用新案登録請求の範囲

ガス冷却器の外套を延長し、この延長部内に潤 滑油タンク及び/又は放風サイレンサを組込み、 上記ガス冷却器外套に圧縮機及び駆動モーターを 据付けたことを特徴とする圧縮装置。

3. 考案の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本考案は、ガス冷却器廠の外套を利用してコント字削除パクトなパッケージ構造とした圧縮装置に関する。

〔従来の技術〕

従来、遠心圧縮機の付属品である空気等のガス 冷却器、潤滑油タンク、放風サイレンサはそれぞ れ台板上に別々に設置されており、特に放風サイ レンサは離れた位置に別置きとなっていた。

即ち第4図に示すように、一段圧縮機01、二段圧縮機02、三段圧縮機03からの圧縮空気(ガス)の冷却器04,05,06に対して、潤

滑油タンク 0 7、 放風サイレンサ 0 8 はそれぞれ別に設置され、特に放風サイレンサ 0 8 は離れた位置に設置されていた。

[ 考案が解決しようとする課題]

上記従来の遠心圧縮機において、は、ガス冷却器 用胴及び放風サイレンサの外套としては、内圧条件の為通常円筒タイプの配管(鋼管)が使用され るが、これらと共に潤滑油タンクがそれぞれ別置 きとなっていたために据付けスペースが大きく据 付費等が嵩むのが常であった。

本考案はこのような問題を解決し、建設費が低く据付けスペースの小さい圧縮装置を提供することを課題とする。

[課題を解決するための手段]

本考案は、空気その他のガス冷却器の外套を延長し、この延長部内に潤滑油タンク及び/又は放風サイレンサを組込み、上記ガス冷却器外套に圧縮機及び駆動モータを据付けた圧縮装置に係るものである。

[作用]

本考案では、ガス冷却器外套の延長部内に潤滑油タンク及び/又は放風サイレンサが組込まれ、また圧縮機と駆動モータが上記ガス冷却器外套に据付けられており、装置全体がパッケージ化されてコンパクトにまとめられている。このために圧縮装置の据付けスペース及び据付け工数が減少されると共に、装置全体の重量が低減されコストダウンが可能となった。

また、上記構成によって、圧縮機と放風サイレンサ間の配管を短かくすることができ、重量が低減される。

#### 〔寒施例〕

本考案の一実施例を第1図ないし第3図によって説明する。

4,5,6は、それぞれ円筒パイプの外套をもつ第1段、第2段及び第3段の空気冷却器(インタークーラー)であって第1段の空気冷却器4の外套の延長部4内には潤滑油タンクが組込まれ、また第2段及び第3段の空気冷却器5,6の外套の延長部5,6′にはそれぞれ放風サイレンサ8,



## 公開美用半成 1-152099

7が組込まれている。

1,2,3は、それぞれ第1段、第2段及び第3の遠心圧縮機であって、これらの圧縮機1,2,3は、1対の支持板12,12によって空気冷却器4,5,6の外套に取付けられた台板11上に取付けられ、同台板11及び支持板12,12を介して空気冷却4,5,6の外套上に据付けられている。また13,13は間隔をおいて配置され1対の支持板14,14によって空気冷却器4,5,6の外套の延長部4,5′,6′に取付けられた台板であって、同台板13,13には駆動モータ10が取付けられており、同駆動モータ10は台板13,13及び支持板14,14を介して空気冷却器の外套の延長部4′,5′,6′に据付けられている。

空気は第1図中矢印で示すように、第1段の遠心圧縮機1に入って圧縮された後第1段の空気冷却器4に入って冷却され、以下順次第2段の遠心圧縮機2、第2段の空気冷却器5、第3段の遠心圧縮機3及び第3段の空気圧縮機6に入って圧縮及び冷却された上第1図矢印aに示すように工場

等に送られて使用される。

一方、圧縮冷却された空気の1部は、放風サイレンサ7に導入され、第1図に示すように同サイレンサ7内に形成されたシグザグ状の通路を通る際にその騒音が低減され、同サイレンサ7からサイレンサ8に導入され同様にそのシグザグ状通路を通る際に騒音が更に低減された上、大気に放出されるようになっている。

本実施例では上記のように、潤滑油タンク9及び放風サイレンサ8,7がそれぞれ空気冷却器4,5,6の外套の延長部4,5′,6′内に組込まれており、また遠心圧縮機1,2,3及び駆動モータ10が空気冷却器4,5,6の外套(延長部を含む)に据付けられているために、圧縮装置全体がパッケーシ化されコンパクトとなっている。

このために、装置の据付スペース、据付工数が 減少されると共にその重量が低減され、コストを 低下させることが可能である。

また、放風サイレンサを空気冷却器の外套延長部内に組込むことによって、これを別置した場合

#### 公 開 美 用 平 队 I — 152U99

に比して遠心圧縮と放風サイレンサ間の配管を短かくすることができ、重量の低減を計ることができる。

また更に本実施例では、放風サイレンサが空気 冷却器 5 , 6 の外套の延長部 5′, 6′の延長部に組 込まれた二連式とされているために低騒音化を達 成することができる。

なお、上記実施例は3段の遠心圧縮機を用いた 圧縮装置に係るものであるが、本考案は、単段又 は3段以外の複数段のものにも適用することがで き、また圧縮機の型式も遠心圧縮機に限られるも のでもない。また、ガス冷却器の外套も円形断面 に限られるものではなく、適宜の形状の断面を採 用することができる。

#### 〔考案の効果〕

以上説明したように、本考案は、圧縮装置をパッケージ化とすることによって従来の圧縮装置に 比して据付けスペース、据付け工数が減少させる ことができ、また、装置のパッケージ化及び圧縮 機と放風サイレンサとの間の配管が短くなること によって、重量を低減させコストを低下させるこ とができる。


4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案の一実施例の1部を破断して示す模式的な平面図、第2図及び第3図はそれぞれ上記実施例の空気冷却器及び遠心圧縮機と駆動モータの台板と同台板の支持板を示す正面図及び側面図、第4図は従来の圧縮装置の1例を模式的に示す説明図である。


- 1 … 第 1 段遠心圧縮機 2 … 第 2 段遠心圧縮機
- 3 … 第 3 段遠心圧縮機
- 4,5,6…空気冷却器
- 4′, 5′, 6′…空気冷却器外套の延長部
- 7,8…放風サイレンサ 9…油潤滑器
- 11,13…台板 12,14…取付板


#### 公 | 刑 天 川 十 川 | 1 - 1 0 2 0 3 5

## 第1図




# 第2図





Ţ

## 第4図



1293 実開1-152099

# This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

9	BLACK BORDERS
	IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	FADED TEXT OR DRAWING
	BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	SKEWED/SLANTED IMAGES
	COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
9	GRAY SCALE DOCUMENTS
种	LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
0	REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox